

SCHEMAT CYKLU NAKŁADANIA POWŁOK CERAMICZNYCH

- robot nakładanie powłok 2 do 8
- przygotowanie spoiwa
- suszenie form
- wytapanie wosku autoklaw
- ręczne nakładanie pierwszej powłoki
- przygotowanie wlewów głównych do zestawów modelowych
- magazyn gotowych form
- magazyn zestawów modelowych po pierwszej powłoce
- magazyn zestawów modelowych
- przygotowanie zestawów modelowych

Sejność cyłu:

5;8;1;3... 1;3;4;7

cykl 1;3;1;3 - 6 do 7 powtórzeń

